



# ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

гр.Божурище бул. «Европа» №85; ☎ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

***Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за реконструкция на участък от общински път от с. Пролеша до с. Хераково, община Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор***

### **1. Описание на предмета**

***Предметът на поръчката включва:***

1. Изготвяне на технически инвестиционен проект с авторски надзор за обект: „Реконструкция на участък от общински път от с. Пролеша до с. Хераково, община Божурище“ и
2. Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и изготвената КСС.
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

### ***Описание:***

Участъкът предвиден за реконструкция е част от местен път (IV<sup>TH</sup> клас) от общинската пътна мрежа, свързващ с. Пролеша със с. Хераково, община Божурище. Предвид малкия размер на осигурените средства за ремонта и състоянието на пътя, е определен един участък за реконструкция. Местонахождението на участъка е извън регулационните граници на с. Пролеша и с. Хераково. Участъкът, предвиден за реконструкция е с приблизителна дължина около 600 м.

Обектът е III-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

### **2. Съществуващо състояние**

Участъкът предвиден за реконструкция е в лошо техническо и експлоатационно състояние. Пътната настилка е компрометирана на много места в участъка. Наличният габарит на пътя не отговаря на нормативния, поради системно неподдържане и непочистване на пътя, което е предпоставка за рисковано разминаване на превозните средства. Невъзможно е правилното отводняването на пътя от повърхностни води, поради нарушената цялост на пътното покритие и поради това че банкетите на са на ниво, а наместа напълно липсват. Отводнителната система на пътя е напълно компрометирана – липсват пътни окопи или ригули. Това води до системно наводняването на пътя и до задържане на вода в определени участъци от платното, което допълнително затруднява автомобилното движение и увръжда пътната настилка. Съществуват множество дупки, пропадания на конструкцията и липсва износващият пласт на настилката.

### **3. Основни дейности**

3.1. Техническият проект да се изготви с обхват и съдържание, достатъчни за издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ и за успешно изпълнение на инвестиционното намерение, както и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.